

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表【用途別】（山口県所管分）

【小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校】

令和7年4月1日現在

| No. | 建築物<br>の名称                                    | 建築物の位置            | 建築物<br>の主たる<br>用途 | 耐震診断の方法の名称                                                           | 構造耐力上主要<br>な部分の地震に<br>対する安全性の<br>評価の結果       | 耐震改修等の予定 |      | 備考                                                     |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------|
|     |                                               |                   |                   |                                                                      |                                              | 内容       | 実施時期 |                                                        |
| 1   | 久保小学校                                         | 下松市大字河内<br>764番地3 | 小学校               | -                                                                    | -                                            | -        | -    |                                                        |
|     | 管理特別<br>普通教室<br>棟                             |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋<br>コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める<br>「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.04$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.74$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.7[下松市の指定によ<br>る]    |
| 2   | 三井小学校                                         | 光市三井五丁目9<br>番1号   | 小学校               | -                                                                    | -                                            | -        | -    |                                                        |
|     | 教室棟                                           |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋<br>コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める<br>「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.15$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.66$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.7[光市の指定による]         |
|     | 特別教<br>室・管<br>理教室<br>棟                        |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋<br>コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める<br>「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.14$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.65$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.7[光市の指定による]         |
| 3   | 山口大学教育<br>学部附属光小<br>学校・山口大<br>学教育学部附<br>属光中学校 | 光市室積8-4-1         | 小学校<br>中学校        | -                                                                    | -                                            | -        | -    |                                                        |
|     | 小学校校<br>舎                                     |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋<br>コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める<br>「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.05$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.65$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.56[文部科学省の指定<br>による] |
|     | 小学校校<br>舎（給食<br>室棟）                           |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋<br>コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める<br>「第2次診断法」（1990年版） | $I_s/I_{so}=3.78$<br>$C_T \cdot S_D=0.66$    | -        | -    | $I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.56[文部科学省の指定<br>による]          |
|     | 小学校校<br>舎（演習<br>棟）                            |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋<br>コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める<br>「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.18$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.67$ | -        | -    | $I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.56[文部科学省の指定<br>による]          |
|     | 中学校校<br>舎                                     |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋<br>コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める<br>「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.01$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.60$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.56[文部科学省の指定<br>による] |

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表【用途別】（山口県所管分）

【小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校】

令和7年4月1日現在

| No. | 建築物<br>の名称        | 建築物の位置            | 建築物<br>の主たる<br>用途 | 耐震診断の方法の名称                                                   | 構造耐力上主要<br>な部分の地震に<br>対する安全性の<br>評価の結果       | 耐震改修等の予定 |      | 備考                                              |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------|
|     |                   |                   |                   |                                                              |                                              | 内容       | 実施時期 |                                                 |
| 4   | 仙崎中学校             | 長門市仙崎11181<br>番地1 | 中学校               | -                                                            | -                                            | -        | -    |                                                 |
|     | 管理教室棟             |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.04$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.75$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.7[長門市の指定による] |
|     | 特別教室棟             |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.32$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.48$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.7[長門市の指定による] |
| 5   | 深川中学校             | 長門市東深川2714<br>番地1 | 中学校               | -                                                            | -                                            | -        | -    |                                                 |
|     | 管理教室棟（第1西）・西側渡り廊下 |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.44$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.29$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.7[長門市の指定による] |
|     | 管理教室棟（第1東）・東側渡り廊下 |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.21$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.28$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.7[長門市の指定による] |
|     | 特別教室棟（第2西）        |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.04$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.58$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.7[長門市の指定による] |
|     | 特別教室棟（第2東）        |                   |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.06$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.59$ | -        | -    | 耐震改修済<br>$I_{so}$ （構造耐震判定指標）<br>=0.7[長門市の指定による] |

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表【用途別】（山口県所管分）

【体育館（一般公共の用に供されるもの）】

令和7年4月1日現在

| No. | 建築物<br>の名称             | 建築物の位置                | 建築物<br>の主たる<br>用途 | 耐震診断の方法の名称                                                           | 構造耐力上主要<br>な部分の地震に<br>対する安全性の<br>評価の結果       | 耐震改修等の予定 |      | 備考                                   |
|-----|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------|
|     |                        |                       |                   |                                                                      |                                              | 内容       | 実施時期 |                                      |
| 1   | 三井化学株<br>式会社岩国<br>大竹工場 | 玖珂郡和木町和木<br>五丁目1035-1 | 体育館               | -                                                                    | -                                            | -        | -    |                                      |
|     | 体育館                    |                       |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コ<br>ンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第<br>2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.03$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.64$ | 耐震<br>改修 | -    | 耐震改修済<br>U(用途指標)=1.25[発注者<br>の指定による] |

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表【用途別】（山口県所管分）

【病院、診療所】

令和7年4月1日現在

| No. | 建築物<br>の名称          | 建築物の位置                  | 建築物<br>の主たる<br>用途 | 耐震診断の方法の名称                                                   | 構造耐力上主要<br>な部分の地震に<br>対する安全性の<br>評価の結果       | 耐震改修等の予定 |      | 備考    |
|-----|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|-------|
|     |                     |                         |                   |                                                              |                                              | 内容       | 実施時期 |       |
| 1   | 大和総合病院              | 光市大字岩田974番地             | 病院                | -                                                            | -                                            | -        | -    |       |
|     | 中央棟                 |                         |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=0.35$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.19$ | 未定       | 未定   |       |
| 2   | 医療法人<br>光輝会<br>光輝病院 | 熊毛郡平生町大字<br>佐賀10002番地77 | 病院                | -                                                            | -                                            | -        | -    |       |
|     | 東病棟                 |                         |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.01$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.50$ | -        | -    | 耐震改修済 |
|     | 西病棟                 |                         |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.02$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.50$ | -        | -    |       |
|     | サービス棟               |                         |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.10$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.54$ | -        | -    | 耐震改修済 |
|     | 連絡通路                |                         |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.12$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.44$ | -        | -    | 耐震改修済 |

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表【用途別】（山口県所管分）

【劇場、観覧場、映画館、演芸場】

令和7年4月1日現在

| No. | 建築物<br>の名称    | 建築物の位置              | 建築物<br>の主たる<br>用途 | 耐震診断の方法の名称                                                           | 構造耐力上主要<br>な部分の地震に<br>対する安全性の<br>評価の結果       | 耐震改修等の予定                       |             | 備考 |
|-----|---------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----|
|     |               |                     |                   |                                                                      |                                              | 内容                             | 実施時期        |    |
| 1   | 山陽オート<br>レース場 | 山陽小野田市大字<br>埴生700番地 | 観覧場               | -                                                                    | -                                            | -                              | -           |    |
|     | 東西ス<br>タンド    |                     |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コ<br>ンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第<br>2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=0.14$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.06$ | 解体、<br>一部建<br>替え及<br>び減築<br>改修 | 令和7年度以降（着工） |    |

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表【用途別】（山口県所管分）

【ホテル、旅館】

令和7年4月1日現在

| No. | 建築物<br>の名称    | 建築物の位置               | 建築物<br>の主たる<br>用途 | 耐震診断の方法の名称                                                           | 構造耐力上主要<br>な部分の地震に<br>対する安全性の<br>評価の結果       | 耐震改修等の予定 |      | 備考      |
|-----|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|---------|
|     |               |                      |                   |                                                                      |                                              | 内容       | 実施時期 |         |
| 1   | 大谷山荘          | 長門市深川湯本字<br>平野2208番地 | 旅館                | -                                                                    | -                                            | -        | -    |         |
|     | 曙館<br>(山側)    |                      |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コ<br>ンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第<br>2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=1.00$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.52$ | 耐震<br>改修 | -    | 耐震改修済   |
| 2   | 湯本観光ホ<br>テル西京 | 長門市深川湯本<br>1051      | 旅館                | -                                                                    | -                                            | -        | -    |         |
|     | 本館            |                      |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コ<br>ンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第<br>2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=0.39$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.24$ | 耐震<br>改修 | 時期未定 | 耐震設計検討中 |
|     | 新館            |                      |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コ<br>ンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第<br>2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=0.34$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.17$ | 耐震<br>改修 | 時期未定 | 耐震設計検討中 |
|     | ロイヤ<br>ル館     |                      |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コ<br>ンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第<br>2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{so}=0.58$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.20$ | 耐震<br>改修 | 時期未定 | 耐震設計検討中 |

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表【用途別】（山口県所管分）

【保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】

令和7年4月1日現在

| No. | 建築物<br>の名称   | 建築物の位置               | 建築物<br>の主たる<br>用途 | 耐震診断の方法の名称                                                           | 構造耐力上主要<br>な部分の地震に<br>対する安全性の<br>評価の結果       | 耐震改修等の予定 |                           | 備考                            |
|-----|--------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
|     |              |                      |                   |                                                                      |                                              | 内容       | 実施時期                      |                               |
| 1   | 光市役所         | 光市中央六丁目1番<br>1号      | 公益上必<br>要な建築<br>物 | -                                                                    | -                                            | -        | -                         |                               |
|     | 本庁舎          |                      |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コ<br>ンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第<br>2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{s0}=0.13$<br>$C_{TU} \cdot S_0=0.27$ | 未定       | 未定                        | U(用途指標)=1.5[光市の<br>指定による]     |
| 2   | 山陽小野田<br>市役所 | 山陽小野田市日の<br>出一丁目1番1号 | 公益上必<br>要な建築<br>物 | -                                                                    | -                                            | -        | -                         |                               |
|     | 本館           |                      |                   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コ<br>ンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第<br>2次診断法」（2001年版） | $I_s/I_{s0}=1.04$<br>$C_{TU} \cdot S_0=0.83$ | 耐震<br>改修 | 令和元年10月（着工）<br>令和3年6月（完了） | U(用途指標)=1.5[山陽小<br>野田市の指定による] |

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表【用途別】（山口県所管分）

【危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物】

令和7年4月1日現在

| No. | 建築物<br>の名称               | 建築物の位置            | 建築物<br>の主たる<br>用途                          | 耐震診断の方法の名称                                     | 構造耐力上主要<br>な部分の地震に<br>対する安全性の<br>評価の結果 | 耐震改修等の予定 |                    | 備考     |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|--------|
|     |                          |                   |                                            |                                                |                                        | 内容       | 実施時期               |        |
| 1   | 日鉄ステン<br>レス株式会<br>社      | 光市大字島田3434<br>番地  | 危険物の<br>貯蔵場又<br>は処理場<br>の用途に<br>供する建<br>築物 | -                                              | -                                      | -        | -                  |        |
|     | 薄板工<br>場（旧<br>一鋼板<br>工場） |                   |                                            | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造<br>建築物の耐震診断指針」（2011年版） | Is=0.03<br>q=0.12                      | 耐震<br>改修 | 令和4年8月（着工）<br>改修中  | 補強設計完了 |
| 2   | 日鉄ステン<br>レス株式会<br>社      | 光市大字島田3434<br>番地  | 危険物の<br>貯蔵場又<br>は処理場<br>の用途に<br>供する建<br>築物 | -                                              | -                                      | -        | -                  |        |
|     | 特殊線<br>材精整<br>工場         |                   |                                            | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造<br>建築物の耐震診断指針」（2011年版） | Is=0.00<br>q=0.03                      | 耐震<br>改修 | 令和元年11月（着工）<br>改修中 |        |
| 3   | 新日鐵住金<br>株式会社            | 光市大字島田3434<br>番地  | 危険物の<br>貯蔵場又<br>は処理場<br>の用途に<br>供する建<br>築物 | -                                              | -                                      | -        | -                  |        |
|     | 熱押特<br>殊管工<br>場          |                   |                                            | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造<br>建築物の耐震診断指針」（2011年版） | Is=0.60<br>q=1.03                      | -        | -                  | 耐震改修済  |
| 4   | 三井化学株<br>式会社岩国<br>大竹工場   | 玖珂郡和木町六丁<br>目1番2号 | 危険物の<br>貯蔵場又<br>は処理場<br>の用途に<br>供する建<br>築物 | -                                              | -                                      | -        | -                  |        |
|     | 樹脂1号<br>倉庫               |                   |                                            | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造<br>建築物の耐震診断指針」（2011年版） | Is=0.70<br>q=1.25                      | -        | -                  | 耐震改修済  |



附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

| 耐震診断の方法の名称                                                             | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性                                                    |         |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | I                                                                       | II      | III                                                                          |
| 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)                      | $l_s < 0.3$ 又は $q < 0.5$                                                | 左右以外の場合 | $0.6 \leq l_s$ かつ $1.0 \leq q$                                               |
| 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版) | $l_s/l_{so} < 0.5$ 又は $C_T \cdot S_D < 0.15$                            | 左右以外の場合 | $1.0 \leq l_s/l_{so}$ かつ $0.3 \leq C_T \cdot S_D \leq 1.25$                  |
|                                                                        |                                                                         |         | $1.25 < C_T \cdot S_D$                                                       |
| 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版) | $l_s/l_{so} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.15 \cdot Z \cdot G \cdot U$ | 左右以外の場合 | $1.0 \leq l_s/l_{so}$ かつ $0.3 \cdot Z \cdot G \cdot U \leq C_{TU} \cdot S_D$ |

I 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

II 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

III 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

(\*) 震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはない。

(\*) 上記に掲げる耐震診断の方法のうち、一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)の方法における安全性の区分については、特記なき限り、U(用途指標)=1.0として算定

(\*) 上記に掲げる耐震診断の方法のうち、一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)の方法における安全性の区分については、特記なき限り、Z(地域指標)=0.8、G(地盤指標)=1.0、U(用途指標)=1.0として算定