平成26年度 上半期 施工状況把握チェックシート(コンクリート打込み時) 集計

●打込みロット数 ワースト項目 (参考) 要改善件数の推移 華の葉 女件数 全体が とし割合 (%) 施工段階 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 上期 要改善 チェック項目 ______ 打込みロット数 280 | 443 | 368 | 226 | 246 | 158 | 221 | 89 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。 型枠面は湿らせているか。 ٥ 0.0% 型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。 3 33 3% かぶり内に結束線はないか。 2 22. 2% 準備 硬化したコンクリートの表面のレイタンス等は取り除き、ぬらしているか。 ٥ 0.0% コンクリート打込み作業人員に余裕を持たせているか。 0 0.0% 予備のバイブレータを準備しているか。 1 11.1% 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。 0.0% ٥ 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。 0 運搬 0.0% ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施している 0 0.0% 鉄筋や型枠は乱れていないか。 11. 1% 1 横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。 0 0.0% コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 0 0.0% コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 打込み ٥ 0.0% -層の高さは、50cm以下としているか。 1 11.1% 2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリート が固まり始める前に行っているか。 0 ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは、1.5m以下としているか。 0.0% ٥ 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込ん 0 0.0% バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 1 11. 1% バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。 ٥ 0.0% 締固め 締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。 0 0.0% バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。 0 0.0% 15 バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 0.0% O 29 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けて 0 0.0% コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。 0 0.0% 養生 湿潤状態を保つ期間は適切であるか。 ۸ 0.0% 型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 0 0.0% 計 9 165 134 70 41 26 20 37 100% 29 20 22 90% 80% 117 70% 60% ■改善事項有り 50% 210 147 83 339 226 199 387 40% □改善事項無し 30% 163 20%

10%

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26上半期