

県道防府停車場線新橋の緊急点検の実施について

このことについて、令和3年4月10日（土）から4月14日（水）にかけて、橋のボルトが抜けていることが確認されたことを受け、緊急点検を実施しますので、下記のとおりお知らせします。

記

1 場所

防府市新橋町 地先（県道防府停車場線 新橋（下り線））

2 経緯

- ・令和3年4月10日（土）の通報により、1本のボルトの抜けを確認
- ・令和3年4月14日（水）までに目視点検をした結果、更にボルト5本の抜けを確認
※ボルトの抜けの状況は裏面参照

3 今後の対応

- ・令和3年4月14日（水）15時頃から、新橋（下り線）のすべてのボルトについて緊急点検を開始（4月20日（火）までの予定）
- ・ボルトの落下防止対策が未実施の第3径間については、ネットを設置するなどの対策を実施
- ・上記に伴い、車線規制を実施予定
- ・県が管理する同様の橋梁についても緊急点検を実施するよう通知

＜参考＞新橋（下り線）の諸元


- ・路線名：県道防府停車場線
- ・橋 長：156m
- ・径間数：3径間
- ・橋 種：鋼ランガー橋
- ・架設年：1978年

位置図




「この地図は、国土地理院の地理院地図（電子国土Web）の一部を掲載したものである。」

《側面図》



《平面図》



ボルト状況写真

