



山口県週休2日工事対象コード一覧表 (R7. 10～)

- ※1 週休2日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休区分とこれに対応した補正率を記載している。
ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。
- ※2 工事全体は週休2日工事として積算しているものの、工場製作のみ実施している期間などで一部工種を週休2日工事による経費の補正の対象外としている場合は、内訳表の各工種レベルで「I=補正なし」が表示される（別紙2）
- ※3 「O」：補正の対象となる基礎単価コード
- ※4 市場単価の「加算額」の項目で構成内容が**材料費のみ**のコードについては、補正の対象外とする。

コード	名称	分類コード	諸経費体系				
			土木工事、機械設備工事、空港土木工事				港湾工事
			閉所型・月単位 (R7. 10～)	交替制・月単位 (R7. 10～)	閉所型・完全 (R7. 10～)	交替制・完全 (R7. 10～)	港湾4週8休 (R7. 10～)
R0000015	潜水士(ダイバー)	345 労務費	O	O	O	O	O
R0000017	潜水士(ダイバー)	345 労務費	O	O	O	O	O
R0000019	潜水士(ダイバー)	345 労務費	O	O	O	O	O
R0000021	潜水士(ダイバー)	345 労務費	O	O	O	O	O
R0000027	潜水士補助員	345 労務費	O	O	O	O	O
R0000029	潜水士補助員	345 労務費	O	O	O	O	O
R0000031	潜水士補助員	345 労務費	O	O	O	O	O
R0000033	潜水士補助員	345 労務費	O	O	O	O	O
R0000039	上廻り員	345 労務費	O	O	O	O	O
RO001	ステンレス溶接工	345 労務費	O	O	O	O	O
RO030	軽作業員	345 労務費	O	O	O	O	O
RO090	電工	345 労務費	O	O	O	O	O
RO140	運転手(特殊)	345 労務費	O	O	O	O	O
RO255	船団長	345 労務費	O	O	O	O	O
RO260	高級船員	345 労務費	O	O	O	O	O
RO270	普通船員	345 労務費	O	O	O	O	O
RO350	左官	345 労務費	O	O	O	O	O
RO360	配管工	345 労務費	O	O	O	O	O
RO368	交通誘導警備員A	345 労務費	O	O	O	O	O
RO369	交通誘導警備員B	345 労務費	O	O	O	O	O
RO420	潜水世話役	345 労務費	O	O	O	O	O
RA045	助手	345 労務費	O	O	O	O	O
RA080	潜かん工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA085	潜かん世話役	345 労務費	O	O	O	O	O
RA115	橋梁塗装工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA160	軌道工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA170	大工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA185	はつり工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA190	防水工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA195	板金工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA200	タイル工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA205	サッシ工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA210	屋根ふき工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA215	内装工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA220	ガラス工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA226	交通誘導警備員A	345 労務費	O	O	O	O	O
RA227	交通誘導警備員B	345 労務費	O	O	O	O	O
RA235	建具工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA240	ダクト工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA245	保温工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA250	建築ブロック工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA255	機械世話役	345 労務費	O	O	O	O	O
RA270	製作工(橋梁)	345 労務費	O	O	O	O	O
RA325	機械工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA410	電気通信技術者	345 労務費	O	O	O	O	O
RA415	電気通信技術員	345 労務費	O	O	O	O	O
RA420	点検技術者(電気)	345 労務費	O	O	O	O	O
RA425	点検技術員(電気)	345 労務費	O	O	O	O	O
RA505	設備機械工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA510	機械設備製作工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA515	機械設備据付工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA525	点検整備工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA901	船舶製作工	345 労務費	O	O	O	O	O
RA921	技術者	345 労務費	O	O	O	O	O
RA923	運転監視技術員	345 労務費	O	O	O	O	O
RF582	吹付砕工加算額	310 市場単価	O	O	O	O	O
RF584	吹付砕工加算額	310 市場単価	O	O	O	O	O
RF586	吹付砕工加算額	310 市場単価	O	O	O	O	O
RK808	C○打設工 上部工[手間] 海上	310 市場単価	O	O	O	O	O
RK810	C○打設工 上部工[手間] 海上	310 市場単価	O	O	O	O	O
RKL42	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 材工	310 市場単価	O	O	O	O	O
RKL44	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 材工	310 市場単価	O	O	O	O	O
RKL46	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 材工	310 市場単価	O	O	O	O	O
RKM22	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設[手間]	310 市場単価	O	O	O	O	O
RKN04	汚濁防止砕工 汚濁防止砕設置[手間]	310 市場単価	O	O	O	O	O
RKN14	汚濁防止砕工 汚濁防止砕設置[手間]	310 市場単価	O	O	O	O	O
RKN34	汚濁防止砕工 汚濁防止砕設置[手間]	310 市場単価	O	O	O	O	O
RKN44	汚濁防止砕工 汚濁防止砕撤去[手間]	310 市場単価	O	O	O	O	O
RKN54	汚濁防止砕工 汚濁防止砕撤去[手間]	310 市場単価	O	O	O	O	O
RKN64	汚濁防止砕工 汚濁防止砕撤去[手間]	310 市場単価	O	O	O	O	O
RTPC00001	特殊作業員	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00002	普通作業員	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00003	法面工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00004	とび工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00005	ブロック工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00006	運転手(特殊)	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00007	運転手(一般)	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00008	さく岩工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00009	土木一般世話役	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00010	型わく工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00011	軽作業員	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00012	造園工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00013	塗装工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00014	潜水士	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00015	潜水連絡員	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00016	潜水送気員	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00017	石工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00018	鉄筋工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00019	溶接工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00020	橋りょう特殊工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00021	橋りょう世話役	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00022	配管工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00023	鉄骨工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00024	トンネル特殊工	345 労務費	O	O	O	O	O
RTPC00025	トンネル作業員	345 労務費	O	O	O	O	O

2 / 13 ページ

3 / 13 ページ

4 / 13 ページ

5 / 13 ページ

6 / 13 ページ

7 / 13 ページ

コード	名称	分類コード	諸経費体系				
			土木工事、機械設備工事、空港土木工事				港湾工事
			閉所型・月単位 (R7.10～)	交替制・月単位 (R7.10～)	閉所型・完全 (R7.10～)	交替制・完全 (R7.10～)	港湾4週8休 (R7.10～)
TL208	車止取付(先付)【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL211	緑金物取付【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL212	取付金具製作【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL213	取付金具取付【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL214	陽極取付【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL216	電位測定装置取付(端子板)【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL217	ケーソン製作【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL218	上部工【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL219	上部工【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL221	止水板取付【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL222	止水板取付【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL223	止水板取外【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL227	上蓋取付・取外【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL228	遷青系【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL229	発泡樹脂体系【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL230	車止塗装【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL231	緑金物塗装【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL232	車止塗装【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL233	車止塗装【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL234	緑金物塗装【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL235	緑金物塗装【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL236	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL237	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL238	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL239	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL240	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL241	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL242	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL243	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL244	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL245	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL246	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL247	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL248	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL249	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL250	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL251	手動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL252	係船柱塗装【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL253	係船柱塗装【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL254	係船柱塗装【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL255	係船柱塗装【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL256	防砂目地板取付【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL257	防砂目地板取付【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL258	防砂シート敷設【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL260	防砂シート敷設【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL261	防砂シート敷設【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL262	半自動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL263	半自動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL264	半自動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL265	半自動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL266	半自動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL267	半自動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL268	半自動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL269	半自動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL270	半自動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL271	半自動アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL272	水中被覆アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL273	水中被覆アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL274	水中被覆アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL275	水中被覆アーク溶接【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL276	水中スタッド溶接【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL277	水中スタッド溶接【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL278	ガス切断(手動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL279	ガス切断(手動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL280	ガス切断(手動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL281	ガス切断(手動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL282	ガス切断(手動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL283	ガス切断(手動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL284	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL285	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL286	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL287	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL288	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL289	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL290	汚濁防止膜設置【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL292	汚濁防止膜撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL294	かき落とし工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL305	吊鉄筋・吊バー【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL306	吊鉄筋工吊鉄筋・吊パークレーン抜き	310 市場単価	○	○	○	○	○
TL307	吊鉄筋工吊鉄筋・吊パークレーン抜き	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS002	加工・組立【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS019	道路標設置【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS020	道路標設置【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS021	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS022	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS023	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS024	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS025	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS026	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS027	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS028	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS029	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS030	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS031	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS032	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS080	シート系防水【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS081	シート系防水【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS085	設置【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS086	設置【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS087	設置【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS088	設置【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS089	設置【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS091	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS092	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS093	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS094	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS095	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS101	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS102	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS104	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS105	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS131	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS132	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS133	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS134	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS135	標準型【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○

9 / 13 ページ

10 / 13 ページ

コード	名称	分類コード	諸経費体系				
			土木工事、機械設備工事、空港土木工事				港湾工事
			閉所型・月単位 (R7. 10～)	交替制・月単位 (R7. 10～)	閉所型・完全 (R7. 10～)	交替制・完全 (R7. 10～)	
TS851	植樹工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS852	植樹工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS853	植樹工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS854	支柱設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS855	支柱設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS856	支柱設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS857	支柱設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS858	支柱設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS859	地床類植付工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS870	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS871	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS872	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS873	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS874	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS875	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS876	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS877	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS878	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS879	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS880	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS881	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS882	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS883	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS884	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS885	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS886	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS887	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS888	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS889	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS890	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS891	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS892	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS893	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS894	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS895	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS896	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS897	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS898	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS899	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS900	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS901	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS902	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS903	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS904	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS905	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS906	境界杭設置（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS907	境界杭設置（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS908	道路板設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS909	道路板設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS910	道路板設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS911	道路板設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS912	道路板設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS913	道路板設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS914	境界板設置（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS915	視線誘導標撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS916	視線誘導標撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS917	視線誘導標撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS918	視線誘導標撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS919	境界杭撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS920	道路板撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS921	道路板撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS922	境界板撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS928	モルタル・コンクリート吹付（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS929	モルタル・コンクリート吹付（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS930	モルタル・コンクリート吹付（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS931	モルタル・コンクリート吹付（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS932	モルタル・コンクリート吹付（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS933	モルタル・コンクリート吹付（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS934	ラス張工（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS935	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS936	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS937	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS938	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS939	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS940	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS941	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS942	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS943	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS944	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS945	視線誘導標設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS959	サンドレーン工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS960	サンドレーン工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS961	サンドレーン工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS963	サンドコンパクションバイル工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS964	サンドコンパクションバイル工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS965	サンドコンパクションバイル工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS988	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS989	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS990	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS991	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS992	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS993	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS994	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS995	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS996	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS997	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS998	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS999	標準型設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS404	設置（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS412	設置（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS413	設置（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS417	設置（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS418	設置（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS422	設置（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS426	部材設置（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS432	部材設置（材工共）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS437	撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS441	撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS442	撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS446	撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS447	撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS451	撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS455	部材撤去（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS000001	縦方向グルーピング工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○
TS000003	縦方向グルーピング工（手間のみ）	310 市場単価	○	○	○	○	○

12 / 13 ページ

コード	名称	分類コード	諸経費体系				
			土木工事、機械設備工事、空港土木工事				港湾工事
			閉所型・月単位 (R7.10～)	交替制・月単位 (R7.10～)	閉所型・完全 (R7.10～)	交替制・完全 (R7.10～)	港湾4週8休 (R7.10～)
TSL00005	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00007	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00009	防眩材取付【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00011	防眩材取付【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00013	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00015	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00017	防眩材撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00019	防眩材撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00021	防眩材撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00023	防眩材撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00025	車止撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00027	車止撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00041	係船柱撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00043	係船柱撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00045	係船柱撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00047	係船柱撤去【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00049	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00051	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00053	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00055	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00057	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00059	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00061	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00063	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00065	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00067	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00069	汚濁防止膜点検【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00071	型枠工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00073	型枠工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00075	型枠工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00077	型枠工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00079	型枠工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00081	型枠工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00083	コンクリート打設工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00085	コンクリート打設工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00087	コンクリート打設工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00089	コンクリート打設工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00091	コンクリート打設工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSL00093	コンクリート打設工【手間のみ】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSPC00001	鉄筋工【手間】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSPC00002	型枠 方塊、蓄BL、根固BL、基礎BL製作【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSPC00003	C○打設工 方塊各ブロック製作【手間】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSPC00004	C○打設工 方塊各ブロック製作【手間】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSPC00005	C○打設工 方塊各ブロック製作【手間】	310 市場単価	○	○	○	○	○
TSPC00006	底面工【材工共】	310 市場単価	○	○	○	○	○

諸経費体系早見表

別紙 1

諸経費体系	諸経費工種
土木工事	01 河川
	02 河川道路構造物
	03 海岸
	04 道路改良
	05 P C 橋
	06 舗装
	07 砂防, 地すべり
	08 鋼橋架設
	09 公園
	11 トンネル
	13 道路維持
	14 河川維持
	15 コンクリートダム
	16 フィルダム工事
	17 砂防堰堤 2 0 m
	33 共同溝等 (1)
	34 共同溝等 (2)
	35 電線共同溝(C-C-BOX)
	38 情報 B O X
	41 橋梁保全
機械設備工事	01 水門設備 (新設)
	02 水門設備 (維持修繕)
	03 河川用小形水門設備 (新設)
	04 河川用小形水門設備 (維持修繕)
	05 ゴム引布製起伏ゲート設備
	06 揚排水ポンプ設備(新設)
	08 除塵設備
	09 ダム施工機械設備
	16 ダム管理設備(流木止設備以外)
	17 ダム管理設備(流木止設備)
	18 鋼製付属設備(1)
	19 鋼製付属設備(2)
港湾工事	18 港湾浚渫工事
	19 港湾構造物工事
	40 防舷材、電気防食単独取付
	42 海岸 (港湾)
空港土木工事	36 空港用地造成工事
	37 空港舗装
	39 空港維持
下水道工事	30 下水道 (1)
	31 下水道 (2)
	32 下水道 (3)
	43 下水道 (4)

頁0-0002

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工 事 費							X1000
	1-築堤・護岸						Y0101
	2-河川土工			式		377,840	Y010101
	3-掘削工			式		377,840	Y01010101 I=補正なし
	4-掘削			式		298,200	Y0101010104
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	100		m 3	1,124	112,400	SPK25040001 00 A=1, B=5, E=7 単第0 -0001 表
	4-土砂等運搬			m 3		185,800	Y0101010105
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	100		m3	1,858	185,800	SPK25040002 00 A=2, B=5, C=1, D=1, F=23 単第0 -0002 表	
3-盛土工						Y01010102	

工種レベルで「I=補正なし」の記載がある場合は、その配下にある工種は週休2日による経費の補正を行っていない。