

【道路被災状況】



山口市阿東嘉年下
一般国道315号
法面崩壊



山口市阿東徳佐下
一般国道315号
道台流失



山口市阿東徳佐下
一般国道315号
道台流失



萩市唐津
一般国道315号
法面崩壊



萩市上田万
主要県道津和野田万川線
道台流失



萩市中小川
主要県道益田阿武線
橋台背面流失



萩市吉部下
主要県道萩篠生線
道台流失

【河川被災状況】



山口市阿東嘉年下
二級河川阿武川
護岸崩壊
市道橋落橋



萩市須佐
二級河川須佐川
護岸崩壊
家屋倒壊



萩市下田万
二級河川田万川
浸水状況

【土石流発生状況】



山口市阿東徳佐中
上宇津根上川



【農林関係被災状況】



山口市阿東徳佐下
リンゴ園被災状況





山口市阿東徳佐下
水稲 土砂流入



阿武町福賀
ホウレンソウ
冠水で全滅



萩市小川
大豆 土砂流入



萩市須佐
ため池決壊状況



山口市阿東嘉年下
山地崩壊
家屋被災



阿武町福田
山地崩壊

【水道施設被災状況】



山口市阿東浄水場



萩市小川浄水場





萩市須佐浄水場



給水車派遣状況

【JR山口線被災状況（山口市阿東徳佐下）】



阿武川第4橋梁流失



阿武川第5橋梁流失



阿武川第5橋梁流失



阿武川第6橋梁流失



【家屋・公共施設等被災状況】



山口市阿東徳佐下



山口市阿東嘉年下



萩市小川支所



萩市小川
特別養護老人ホーム
阿北苑





山口市阿東嘉年下
十種ヶ峰青少年自然の家



避難状況