

【道路施設の健全度の割合】

施 設 名	全施設数 〈R7.3時点〉	健全度（損傷の程度）			
		損傷大 損傷小			
		Ⅳ（緊急措置段階）	Ⅲ（早期措置段階）	Ⅱ（予防保全段階）	Ⅰ（健全）
橋梁	4,273 (100.0%)	0 (0.0%)	594 (13.9%)	2,445 (57.2%)	1,234 (28.9%)
トンネル	139 (100.0%)	0 (0.0%)	64 (46.0%)	70 (50.4%)	5 (3.6%)
横断歩道橋	67 (100.0%)	0 (0.0%)	35 (52.2%)	25 (37.3%)	7 (10.4%)
カルバート	64 (100.0%)	0 (0.0%)	32 (50.0%)	32 (50.0%)	0 (0.0%)
シェッド	9 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)
門型標識等	83 (100.0%)	0 (0.0%)	17 (20.5%)	55 (66.3%)	11 (13.3%)

※令和6年度定期点検の結果を反映