

路線名	調査場所	1次調査		2次調査
		延長	異常信号の抽出	
国道435号	美祢市伊佐町伊佐	約3.0km	2箇所	空洞なし
国道316号	美祢市大嶺町東分	約1.0km	7箇所	空洞なし
県道秋吉台公園線	美祢市美東町赤	約1.0km	4箇所	調整中※
	美祢市秋芳町秋吉	約1.5km	なし	—
県道湯ノ口美祢線	美祢市大嶺町東分	約1.5km	なし	—
計		約8.0km	13箇所	

※調査箇所が国定公園及び特別天然記念物指定地であるため、関係機関と調査方法等について調整中